


Mecatrónica Géminis
ROCA 2064 J.L.Suarez Pdo. Gral. San Martin Pcia. Bs. As.
Teléfono: 15 5768 0280
Argentina

Borrado de los códigos de avería

- Asegúrese de que el contacto esté quitado.
- Desconecte el cable a masa de la batería.
- Espere 15 segundos.
- Vuelva a conectar el cable a masa de la batería.

ADVERTENCIA: La desconexión de la batería puede provocar el borrado de la memoria de las unidades electrónicas (p. ej. radio, reloj).



Fabricante: Hyundai
Código de motor: G4K
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Accent/Pony/Excel 1,5
Potencia: 65 (88) 5600
Año: 1994-00