

Mecatrónica Géminis
ROCA 2064 J.L.Suarez Pdo. Gral. San Martin Pcia. Bs. As.
Teléfono: 15 5768 0280
Fax: 4729 3658
Partita IVA:

Nombre:		Fabricante:	Toyota
Dirección:		Modelo:	yaris1.3
		Año:	
		Matrícula:	
Tel - privado:		Kilometraje:	
Tel - oficina:		Número de trabajo:	

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Asegurarse de que la polea del cigüeñal y las marcas de PMS de la tapa de la distribución estén alineadas [1]18210.
- Asegurarse de que la marca de reglaje del piñón de cada árbol de levas esté alineada verticalmente con los eslabones amarillos [2]18210. Si no, girar la polea del cigüeñal 360°.
- Asegurarse de que las marcas de reglaje del piñón del cigüeñal estén alineadas [3]18210.
- Soltar el fiador del tensor de la cadena de distribución y bloquear el tensor en la posición retraída con ayuda de una varilla de 2-3 mm de diámetro [4]18210.
- Comprobar el desgaste de la cadena:
- Estirar totalmente la cadena.
- Sustituir la cadena si la distancia entre los 16 eslabones es superior a 123,2 mm [5].
- Comprobar el desgaste de los piñones:
- Montar la cadena de distribución en el piñón del cigüeñal.
- Sustituir el piñón si el diámetro X de los rodillos de la cadena es inferior a 50,5 mm [6].
- Montar la cadena en el piñón del árbol de levas.
- Sustituir el piñón si el diámetro X de los rodillos de la cadena es inferior a 96,2 mm [6].
- Comprobar el desgaste de las ranuras de la guía de la cadena: Máximo 1,0 mm.
- Colocar el piñón del cigüeñal entre 40-140° DPMS.
- Girar los piñones del árbol de levas a 20° DPMS [7]18210.
- Girar el piñón del cigüeñal a 20° DPMS [8]18210.
- Montar la cadena de distribución asegurándose de que los eslabones amarillos estén alineados [7] y [8]18210.
- Desmontar la varilla para liberar el tensor de la cadena de distribución [4]18210.

Fabricante: Toyota
Código de motor: 2NZ-FE
Reglado para: Catalizador regulado


Modelo: Yaris 1,3
Potencia: 63 (86) 6000
Año: 1999-04

(c) Autodata Limited 2004

15/07/2006

V5.373-

/Autodata



Fabricante: Toyota
 Código de motor: 2NZ-FE
 Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Yaris 1,3
 Potencia: 63 (86) 6000
 Año: 1999-04

(c) Autodata Limited 2004
 15/07/2006
 V5.373- **/Autodata**