


Mecatrónica Géminis
ROCA 2064 J.L.Suarez Pdo. Gral. San Martín Pcia. Bs. As.
Teléfono: 15 5768 0280
Fax: 4729 3658

Montaje

1. Comprobar que la orejeta de la bomba de agua se alinee con la orejeta correspondiente del bloque de cilindros [8].
2. Piñones de árbol de levas con marcas de reglaje individuales:
 - Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [4] y [16].
3. Piñones de árbol de levas con marcas de reglaje dobles:
 - Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [14], [15] y [16].

NOTA: Si los piñones de árbol de levas están desmontados: Asegurarse de que la ubicación de las clavijas de los piñones sea correcta.

4. Colocar la correa de distribución.
NOTA: El reglaje de la correa se debe efectuar con el motor frío.
5. Aflojar el tornillo del tensor [7].
6. Girar el tensor hacia la izquierda hasta que el índice esté en el tope de la derecha [11]. Utilizar una llave Allen.
7. Apretar el tornillo del tensor sin bloquearlo [7].
8. Montar la polea del cigüeñal. Apretar los tornillos de la polea del cigüeñal a 20 Nm [5].
9. Girar el cigüeñal dos vueltas en el sentido de giro hasta alinear las marcas de reglaje [3].
10. Piñones de árbol de levas con marcas de reglaje individuales:
 - Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [4].
11. Piñones de árbol de levas con marcas de reglaje dobles:
 - Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [14] y [15].
12. Aflojar el tornillo del tensor [7].
13. Girar el tensor hacia la derecha hasta que el índice se alinee con:
La muesca 'V' en el soporte (correa nueva) [12]10629.
El borde izquierdo de la muesca 'V' (correa usada) [13]10629.
14. Apretar el tornillo del tensor a 20 Nm [7].
15. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.
NOTA: Observar la dirección de las marcas de giro en la correa de arrastre auxiliar.



AD10629

AD76834

AD76835